

Abkündigung der Baumer Registermotoren Serie MSIA


Sehr geehrte Damen und Herren,

durch die ständige Entwicklung im Elektro-, Elektronik- und Softwarebereich kommt es sowohl bei unseren Lieferanten als auch bei uns zu technischen Änderungen und Neuentwicklungen durch den Einsatz neuer Bauteile oder Software. Dies hat zur Folge, dass die Produktion von Komponenten, die für die Lieferung oder Herstellung von elektronischen Baugruppen benötigt werden, teilweise eingestellt wird.

Derzeit sind die Motoren Baumer MSIA und Berger Lahr ICLA von der Abkündigung betroffen und somit nicht mehr verfügbar. Diese Motoren werden hauptsächlich in den M600 Druckwerken für Umfangs- und Seitenregister sowie für die Diagonalverstellung eingesetzt. Darüber hinaus werden diese Motoren im Bereich der Weiterverarbeitung für das Abschnittsregister, Wendestangen, Trichter- und die Falzverstellung eingesetzt.

Unsere Lösung für Sie:

Wir haben ein Nachrüstsystem entwickelt, um die veralteten ICLA- und Baumer-Registermotoren zu ersetzen. Der Umbausatz umfasst neue Motoren, sowie die mechanischen und elektrischen Anbauteile und Schnittstellenkomponenten. Im Gegensatz zu den MSIA-Motoren von Baumer, benötigen die ICLA-Motoren von Berger Lahr an den gelieferten Druckmaschinen, zusätzlich eine neue Siemens SPS-CPU, um die neuen Registermotoren zu steuern.



- manroland Goss web systems GmbH
Alois-Senefelder-Allee 1
86153 Augsburg
Germany
- Phone +49(0)821 424-0
Fax +49(0)821 424-3303
- www.manrolandgoss.com

- Managing Director:
Franz Kriechbaum
- Registered Office: Augsburg
Court of Registration:
Magistrates' Court, Augsburg
Commercial Register No. 32609
VAT ID No. DE815764857

- Deutsche Bank AG, Luebeck, Bank Code No. 230 707 10, Account No. 8 900 383
BIC DEUTDEHH222, IBAN DE75 2307 0710 0890 0383 00
- HSBC Continental Europe S.A., Germany, Duesseldorf, Bank Code No. 300 308 80
Account No. 080 0095 018, BIC TUBDDEDD, IBAN DE22 3003 0880 0800 0950 18
- Commerzbank AG, Augsburg, Bank Code No. 720 400 46, Account No. 118 925 700
BIC COBADEFFXXX, IBAN DE49 7204 0046 0118 9257 00
- Unicredit Bank AG, Augsburg, Bank Code No. 720 200 70, Account No. 186 934 29
BIC HYVEDEMM408, IBAN DE94 7202 0070 0018 6934 29

Wie anfällig sind die vorhandenen Registermotoren?

Der empfindlichste Motor ist der, der das Umfangsregister steuert. Dieser befindet sich im Getriebebereich der Druckwerke. Die anderen Motoren in den Druckwerken und im Bereich der Weiterverarbeitung sind ebenfalls von der Abkündigung betroffen, dennoch weisen diese eine geringere Ausfallrate auf.

Um ungeplante Maschinenstillstände und plötzliche Kosten für Ad-hoc-Technikereinsätze zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, den Austausch der betroffenen Komponenten frühzeitig zu planen.

Da die Anpassung an Ihr System individuell erfolgen muss, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Ansprechpartner in unserem Hause in Verbindung zu setzen, um mehr über die Möglichkeiten des Austausches zu erfahren.

Wir freuen uns darauf, bald von Ihnen zu hören und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen,
manroland Goss web systems GmbH